

## Betriebsanleitung


### WXP 200




## WXP 200

### Geräteübersicht

WDH 31



WXP 200



- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Reinigungseinsatz | 5. Griff   |
| 2. Lötspitze         | 6. Temperaturbeständige antistatische Silikonleitung |
| 3. Spitzenhalter     | 7. Verriegelbarer Anschlußstecker                    |
| 4. LED Statusanzeige |  |
-

# Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung .....	3
2	Zu Ihrer Sicherheit .....	3
3	Lieferumfang .....	5
4	Gerätebeschreibung .....	5
5	Inbetriebnahme des Gerätes .....	6
6	Wechsel der WXP 200 Lötspitzen .....	7
7	Zubehör .....	8
8	Entsorgung .....	8
9	Garantie .....	8

## 1 Zu dieser Anleitung

Wir danken Ihnen für das mit dem Kauf des Weller Lötkolbens WXP 200 erwiesene Vertrauen. Bei der Fertigung wurden strengste Qualitätsanforderungen zugrunde gelegt, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherstellen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um den Lötkolben WXP 200 sicher und sachgerecht in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten und einfache Störungen selbst zu beseitigen.

- ▷ Lesen Sie diese Anleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Lötkolbens WXP 200 durch.
- ▷ Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für alle Benutzer zugänglich ist.

### 1.1 Einzuhaltende Richtlinien

Der Weller Lötkolben WXP 200 entspricht der EG-Konformitätserklärung gemäß den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

### 1.2 Geltende Unterlagen

- Betriebsanleitung für Ihre Versorgungseinheit
- Betriebsanleitungen für WXP 200

## 2 Zu Ihrer Sicherheit

- Der Lötkolben WXP 200 wurde nach dem neuesten Stand der Technik und anerkannten Sicherheitsregeln und -bestimmungen entsprechend hergestellt.
- Bei Nichtbeachtung der beiliegenden Sicherheitsinformationen und aufgeführten Warnhinweise besteht jedoch die Gefahr von Personen- und Sachschäden.
- Geben Sie den WXP 200 Lötkolben nur zusammen mit dieser Betriebsanleitung weiter.

- Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Werkzeugs oder unerlaubten Veränderungen am Gerät entstehen.

## 2.1 Beachten Sie bitte Folgendes:

### Allgemeine Hinweise

- Legen Sie den LötKolben WXP 200 immer in die vorgesehene Sicherheitsablage.
- Entfernen Sie alle entzündbaren Objekte aus der Nähe des heißen Lötwerkzeugs.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit WXP 200 entsprechende Schutzkleidung.
- Lassen Sie den heißen WXP 200 nie unbeaufsichtigt.
- Führen Sie keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen aus.
- Antistatische Kunststoffe sind zur Verhinderung von statischen Ladungen mit leitenden Füllstoffen versehen. Dadurch sind auch die Isoliereigenschaften des Kunststoffes vermindert. Führen Sie keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen aus.
- Tragen Sie bei Löt- oder Entlötanwendungen immer einen Augenschutz.
- Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen verwendeten Weller WX Versorgungseinheit

### Umgang mit Löt-/Entlötspitzen

- Legen Sie heiße Löt- oder Entlötspitzen weder auf die Arbeitsfläche oder auf Kunststoffflächen noch lassen Sie sie dort zurück.
- Benetzen Sie beim ersten Aufheizen des Kolbens die verzinnten Löt-/Entlötspitzen mit Lot, wodurch lagerbedingte Oxidschichten oder Unreinheiten von den Löt- bzw. Entlötspitzen entfernt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass bei Arbeitsunterbrechungen zwischen Löten und Entlöten sowie vor der Lagerung des Gerätes die Löt-/Entlötspitzen gut benetzt sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Flussmittel.
- Immer darauf achten, dass die Löt-/Entlötspitzen ordnungsgemäß sitzen.
- Wählen Sie die möglichst geringste Arbeitstemperatur.
- Wählen Sie die möglichst größte Löt-/Entlötspitzenform für die Anwendung: ca. so groß wie das Lötpad.
- Benetzen Sie die Löt-/Entlötspitzen gut, um effiziente Wärmeübertragung zwischen Löt-/Entlötspitzen und Lötspunkt zu gewährleisten.
- Schalten Sie das System ab, wenn Sie das Löt-/Entlötwerkzeug über längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Benetzen Sie die Spitzen vor Ablegen des Löt-/Entlötwerkzeugs in der Sicherheitsablage.
- Geben Sie das Lot direkt auf die Lötstelle, nicht auf die Löt-/Entlötspitzen.
- Wenden Sie auf die Löt-/Entlötspitzen keine übermäßige Kraft an.
- Immer darauf achten, dass der LötKolben ordnungsgemäß in der Sicherheitsablage liegt.

## 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den WXP 200 LötKolben ausschließlich für den in der Betriebsanleitung bezüglich Lösen, Verstaung und Ablage von elektronischen Bauteilen angegebenen Zweck unter den hier beschriebenen Bedingungen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch des LötKolbens WXP 200 beinhaltet auch, dass

- Sie diese Anleitung beachten,
- Sie alle weiteren Begleitunterlagen beachten,
- Sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften am Einsatzort beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßem, nicht dem in der Betriebsanleitung beschriebenen Gebrauch oder unerlaubten Änderungen am Gerät resultieren.

## 3 Lieferumfang

**WXP 200 verpackt** **T0052920599:**

- WXP 200 LötKolben, T0052920599
- Einmaulschlüssel SW17 T0058741753
- XHT D Meißelspitze 5 x 1,2 mm T0054480199
- Betriebsanleitung WXP 200

**Zusätzlich beim WXP 200 Lötset** **T0052920699:**

- WDH 31 Sicherheitsablage T0051515899
- Steckverbinder für Fußplatte T0058703153
- Betriebsanleitung WDC 2

## 4 Gerätebeschreibung

### 4.1 LötKolben WXP 200

Der WXP 200 LötKolben zeichnet sich durch ein schnelles und präzises Erreichen der Lötspitzentemperatur aus. Aufgrund seines besonders leistungsfähigen 200 W Heizelementes wird ein ausgezeichnetes dynamisches Verhalten erreicht. Auf Grund einer zusätzlichen optimierten Sensorposition ist dieser LötKolben besonders für Lötarbeiten mit erhöhter Wärmezufuhr geeignet. Der WXP 200 ist mit einer Nutzungserkennung ausgestattet und kann bei Nichtgebrauch automatisch in Standbybetrieb bzw. Ausgeschaltet werden. Durch die LED Statusanzeige wird der jeweilige Betriebszustand angezeigt. Das Einstellen der Standbytemperatur sowie die Schaltzeiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der jeweils verwendeten WX Versorgungseinheit.

**Hinweis** Der LötKolben WXP 200 von Weller darf nur mit den Weller WX Versorgungseinheiten betrieben werden.

## 4.2 Technische Daten

---

Temperaturbereich	100°C - 450°C (212°F - 850°F)
Werkzeugkabel	Silikonkautschuk, hitzebeständig
Heizelement	Integriertes Heizdrahtelement
Temperatursensor	Platinsensor
Heizleistung	200 W
Spannung (Heizung)	24 V
Aufheizzeit	ca. 19s (50°C auf 380°C) (120°F auf 660°F)
Anschluss	6 poliger St. verpolungssicher mit Verriegelung
Gewicht	94 g incl. Spitze ohne Kabel
Spitzentyp	XHT-Baureihe
Versorgungseinheit	Weller WX Stationen

---

## 5 Inbetriebnahme des Gerätes

### WARNUNG! Verbrennungsgefahr



Die Lötspitzen vom LötKolben werden beim Löt-/Entlötvorgang sehr heiß.

Bei Berührung der Spitzen besteht Verbrennungsgefahr.

▷ Berühren Sie nicht die heißen Lötspitzen und halten Sie entzündbare Objekte fern.

- 
1. Den LötKolben WXP 200 vorsichtig auspacken.
  2. Den LötKolben in der Sicherheitsablage WDH 31 ablegen.
  3. Den Anschlussstecker (7) an der Versorgungseinheit anschließen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
  4. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild der WX Versorgungseinheit übereinstimmt.
  5. Die Versorgungseinheit einschalten und die gewünschte Temperatur einstellen.
  6. Hat das Werkzeug die gewünschte Temperatur erreicht, leuchtet die LED Status Anzeige (4) dauernd. Die Lötspitze mit Lot benetzen.

## 6 Wechsel der WXP 200 Lötspitzen


### WARNUNG! Verbrennungsgefahr



Die Lötspitze wird bei Löt- und Entlötvorgängen sehr heiß. Bei Berührung der Lötspitze besteht Verbrennungsgefahr.

- ▷ Das Lötwerkzeug muss in ausgeschaltetem Zustand mindestens 3 Minuten in der Sicherheitsablage (WDH 31) verbleiben, bis die Lötspitze abgekühlt ist. LED Status Anzeige (4) muss Aus sein. Lötspitzen dürfen nur gewechselt werden, wenn sie kalt sind.

### Auswechseln einer verbrauchten Spitze



1. Lötwerkzeug in die Sicherheitsablage WDH 31 legen.
2. Netzschalter der Versorgungseinheit ausschalten.
3. Fünf Minuten warten, bis die Lötspitze abgekühlt ist.
4. LötKolben mit der Spitze leicht nach unten halten. LötKolben am hinteren Griffteil (5) fest halten und Spitzenhalter (3) mit mitgeliefertem Einmaulschlüssel SW 17 abschrauben  
Spitzenhalter (3) nach vorne abziehen  
Lötspitze (2) befindet sich nun lose im Spitzenhalter (3)

**Hinweis** Die Lötspitze / Messspitze nicht auf dem Reinigungsschwamm oder Kunststoffoberflächen ablegen bzw. abkühlen. Bei der Verwendung von mehreren Lötspizentypen, wird empfohlen die Lötspitze (2) und den Spitzenhalter (3) zusammen in dem Wechselsystem zu verwenden (siehe Bild oben).

Die Wärmeübertragungsflächen von Lötspitze und Heizkörper sauber halten. Das Heizelement darf nicht mit Lötzinn in Berührung kommen.

### Einsetzen einer neuen Lötspitze

5. Lötspitze mit der Spitze nach vorne in Spitzenhalter einlegen. Spitzenhalter zusammen mit der Lötspitze über das Heizelement schieben und mit Einmaulschlüssel SW 17 festdrehen.  
Mit geringem Drehmoment anziehen da sonst der Konus des Heizelementes beschädigt wird!
6. Netzschalter der Versorgungseinheit einschalten und die gewünschte Temperatur einstellen.

## 7 Zubehör

### 7.1 XHT Lötspitzen für den LötKolben WXP 200

Siehe Tabelle **XHT** Lötspitzen für LötKolben WXP 200 am Ende dieser Anleitung und auf [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

### 7.2 Ersatzteile und Zubehör für WXP 200

Bestell-Nr.	Beschreibung
T0052920599	WXP 200 LötKolben
T0051515899	Sicherheitsablage WDH 31
T0051384199	Spiralwolle für Reinigungseinsatz für WDC 2
T0058741753	Einmaulschlüssel SW17



## 8 Entsorgung

Entsorgen Sie ausgetauschte Geräteteile, Filter oder alte Geräte gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

## 9 Garantie

Die Mängelansprüche des Käufers verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung an ihn. Dies gilt nicht für Rückgriffsansprüche des Käufers nach §§ 478, 479 BGB.

Aus einer von uns abgegebenen Garantie haften wir nur bei Ansprüchen, wenn die Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie von uns schriftlich und unter Verwendung des Begriffs „Garantie“ abgegeben worden ist.

**Technische Änderungen vorbehalten!**

**Die aktualisierten Betriebsanleitungen finden Sie unter [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).**


# WXP 200

## Operating Instructions




## WXP 200 Hardware Overview

WDH 31



WXP 200



1. Cleaning element
  2. Soldering tip
  3. Tip handle
  4. LED status indicator
  5. Handle
  6. Heat-resistant antistatic silicon cable
  7. Lockable connector plug
-

## Table of Contents

1	About these instructions .....	3
2	For your safety .....	3
3	Included in delivery .....	5
4	Device description .....	5
5	Commissioning the device .....	6
6	Replacing the WXP 200 soldering tips .....	6
7	Accessories .....	7
8	Disposal .....	7
9	Warranty .....	8

## 1 About these instructions

Thank you for the confidence you have shown in buying the Weller WXP 200 soldering iron. The device has been manufactured in accordance with the most rigorous quality standards, which ensure that it operates perfectly.

These instructions contain important information which will help you to start up, operate and service the WXP 200 soldering iron safely and correctly as well as to eliminate simple faults or malfunctions yourselves.

- ▷ Read these instructions and the accompanying safety information carefully before starting up the device and starting work with the WXP 200 soldering iron.
- ▷ Keep these instructions in a safe place and so that they are easily accessible to all users.

### 1.1 Directives taken into consideration

The Weller WXP 200 soldering iron conforms to the specifications of the EC Declaration of Conformity as defined by Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.

### 1.2 Applicable documents

- Operating instructions for your supply unit
- Operating instructions for WXP 200

## 2 For your safety

- The WXP 200 soldering iron has been manufactured in accordance with the current state of the art and recognised safety rules and regulations. There is nevertheless the risk of personal injury and damage to property if you fail to observe the safety information set out in the accompanying booklet and the warnings given in these instructions.

- Always pass on the WXP 200 soldering iron to third parties together with these operating instructions.
- The manufacturer accepts no liability for improper use of the tool or for unauthorised modifications.

## 2.1 Please observe the following guidelines:

### General information

- Always place the WXP 200 soldering iron in the intended safety rest.
- Remove all inflammable articles from around the hot soldering iron.
- Always wear suitable protective clothing when using the WXP 200.
- Never leave a hot WXP 200 unattended.
- Do not work on electrically live parts.
- Antistatic plastics are provided with conductive fillers to prevent the build-up of static charge. This also reduces the insulating properties of the plastic.  
Do not work on electrically live parts.
- Always wear eye protection when working with soldering and desoldering applications.
- Read and follow the operating instructions for the Weller WX supply unit.

### Handling soldering/desoldering tips

- Do not place or leave hot soldering/desoldering tips on the worktop or on plastic surfaces.
- Wet the tinned soldering/desoldering tips with solder once they have heated up in order to remove oxide layers that form during storage or contamination from the soldering/desoldering tips.
- Ensure the soldering/desoldering tips are well wetted during intervals between soldering and desoldering and prior to storage of the device.
- Do not use aggressive fluxing agents.
- Always make sure that the soldering/desoldering tips are properly seated.
- Select the lowest possible working temperature.
- Select the largest possible soldering/desoldering tip shape for the application (roughly as large as the soldering pad).
- Wet the soldering/desoldering tips well to ensure efficient heat transfer between the soldering/desoldering tips and the soldering spot.
- Switch off the system if you do not intend to use the soldering/desoldering tool for prolonged periods.
- Wet the tips before placing the soldering/desoldering tool in the safety rest.
- Apply the solder directly at the soldering point, not on the soldering/desoldering tips.
- Do not apply excessive force to the soldering/desoldering tips.
- Always make sure that the soldering iron is placed properly in the safety rest.

## 2.2 Intended use

Use the WXP 200 soldering iron exclusively for the purpose indicated in the operating instructions of releasing, accommodating and depositing electronic components under the conditions specified herein. Intended use of the WXP 200 soldering iron also includes the requirement that you

- adhere to these instructions,
- observe all other accompanying documents,
- comply with national accident prevention guidelines applicable at the place of use.

The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from failure to use the device in compliance with these operating instructions or unauthorised modifications to the device.

## 3 Included in delivery

<b>WXP 200 (packed)</b>	<b>T0052920599:</b>
– Soldering iron WXP 200,	T0052920599
– 17 mm open end wrench	T0058741753
– XHT D chisel 5 X 1.2 mm	T0054480199
– Operating instructions of WXP 200	

<b>Also included in WXP 200 soldering set</b>	<b>T0052920699:</b>
– WDH 31 safety rest	T0051515899
– Sole plate connector	T0058703153
– Operating instructions of WDC 2	

## 4 Device description

### 4.1 Soldering iron WXP 200

The WXP 200 soldering iron is characterised by fast and precise achievement of the soldering tip temperature. A highly powerful 200 W heater element provides excellent dynamic performance.

With its additional optimised sensor position, this soldering iron is ideal for soldering applications requiring high heat.

Thanks to its slim-line design and the extremely short distance from the handle to the tip, this soldering iron can be used for general purposes from precision soldering to high-temperature soldering.

The WXP 200 is equipped with a usage detector and can be automatically switched to standby mode or switched off when not in use. The operating status is indicated by the status indicator LED. For directions for setting the standby temperature and the switching times, please refer to the operating instructions of the WX supply unit in use.

**Note** The WXP 200 soldering iron by Weller may only be operated together with Weller WX supply units.

## 4.2 Technical data

---

Temperature range	100°C - 450°C (212°F - 850°F)
Tool cable	Silicone rubber, heat resistant
Heating element	Integrated heating wire element
Temperature sensor	Platinum sensor
Heating output	200 W
Voltage (heater)	24 V
Heat-up time	(approx.) 19s (50°C to 380°C) (120°F to 660°F)
Connection	6 pin connector, polarity protected with lock
Weight	94 g incl. cordless tip
Tip type	XHT series
Supply unit	Weller WX stations

---

## 5 Commissioning the device

---

### WARNING! Risk of burns



The soldering tips of soldering irons become very hot during soldering and desoldering processes.

There is a risk of burns from touching the tips.

- ▷ Do not touch the hot soldering tips and keep them away from inflammable objects.

- 
1. Carefully unpack the WXP 200 soldering iron.
  2. Place the soldering iron into safety rest WDH 31.
  3. Insert the connecting plug (7) into the power supply socket and lock it by turning it clockwise.
  4. Check to make sure that the mains voltage matches the voltage specified on the rating plate of the WX supply unit.
  5. Switch on the supply unit and set the required temperature.
  6. If the tool has not reached the required temperature, the status indicator LED (4) will be lit continuously. Wet the soldering tip with solder.

## 6 Replacing the WXP 200 soldering tips

---


### WARNING! Risk of burns



The soldering tip becomes hot during soldering and desoldering processes.

There is a risk of burns from touching the soldering tip.

- ▷ The soldering tool must be switched off and stand at least 3 min. in the safety rest (WDH 31) until the soldering tip has cooled off. The status indicator LED (4) must be OFF. Only replace the soldering tips when they are cold.
-



### Replacing a used tip

1. Place the soldering tool in the WDH 31 safety rest.
2. Switch off the power switch of the supply unit.
3. Wait five minutes until the soldering tip has cooled down.
4. Hold the soldering iron with the tip facing slightly downwards. Hold the soldering iron by the rear handle (5) and unscrew the tip receptacle (3) using the supplied 17 mm open end wrench  
Pull off the soldering tip (2) forwards  
The soldering tip is now resting loosely in the tip receptacle (3)

**Note** Do not place or leave the hot soldering tip or probe tip on the cleaning sponge or on plastic surfaces. When using multiple types of soldering tip, it is recommended that the soldering tip (2) and tip receptacle (3) be used together in the changing system (see figure above).

Keep the heat transfer surfaces of the soldering tip and heating element clean. The heating element must not come into contact with soldering tin.

### Inserting a new soldering tip

5. Place the soldering tip into the tip receptacle with the tip facing forwards. Push the tip receptacle together with the soldering tip over the heating element and screw the soldering tip securely into place using a 17 mm open end wrench.  
Tighten to a low torque, as otherwise you might damage the tapered part of the heating element.
6. Switch on the power switch of the supply unit and set the temperature to the required level.

## 7 Accessories

### 7.1 XHT soldering tips for the WXP 200 soldering iron

See the table XHT soldering tips for WXP 200 soldering iron in the section in the back and at [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

### 7.2 Replacement parts and accessories for WXP 200

Order no.	Description
T0052920599	WXP 200 soldering iron
T0051515899	WDH 31 safety rest
T0051384199	Metal wool for cleaning element for WDC 2
T0058741753	17 mm open end wrench



## 8 Disposal

Dispose of replaced equipment parts, filters or old devices in accordance with the rules and regulations applicable in your country.

## 9 Warranty

Claims by the buyer for physical defects are time-barred after a period of one year from delivery to the buyer. This does not apply to claims by the buyer for indemnification in accordance with §§ 478, 479 BGB (German Federal Law Gazette).

We shall only be liable for claims arising from a warranty furnished by us if the quality or durability warranty has been furnished by use in writing and using the term "Warranty".

### **In addition, for the USA and Canada:**

Weller Tools warrants to the original purchaser and any subsequent owner ("Buyer") that Weller soldering and desoldering products will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase, provided that no warranty is made with respect to products which have been altered, subjected to abuse or improperly used, installed or repaired. Use of non-Weller Tools components will void this warranty if a non-Weller Tools component is defective (or is the source of the defect). Weller Tools will repair or replace products found to be defective not caused by a part, component or accessory manufactured by another company, during the warranty period. Contact Weller Tools with dated proof of purchase and return to Apex Tool Group, LLC., 14600 York Rd. Suit A, Sparks, MD 21152. All costs of transportation and reinstallation shall be borne by the Buyer.

IN NO EVENT SHALL WELLER TOOLS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. WELLER TOOLS LIABILITY FOR ANY CLAIMS ARISING OUT OF THIS WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

THE PERIOD OF ALL IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE BY THE USER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**Subject to technical alterations and amendments!**

**Updated operating instructions are available for download at [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).**

# WXP 200


## Manual de uso




## WXP 200

## Componentes principales del aparato

WDH 31



WXP 200



1. Limpiador
  2. Punta de soldadura
  3. Empuñadura de la punta
  4. LED de estado
  5. Mango
  6. Cable de silicona antiestático y termorresistente
  7. Clavija de conexión con mecanismo de bloqueo
-

## Índice

1	Acerca de estas instrucciones .....	3
2	Acerca de la seguridad .....	3
3	Piezas suministradas .....	5
4	Descripción del aparato .....	5
5	Puesta en servicio del aparato .....	6
6	Cambio de las puntas de soldadura WXP 200 .....	7
7	Accesorios .....	8
8	Eliminación de residuos .....	8
9	Garantía .....	8

## 1 Acerca de estas instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al comprar el lápiz de soldadura WXP 200 de Weller. La fabricación de este aparato está sometida a los más rigurosos controles de calidad para garantizar un perfecto funcionamiento del mismo.

Este manual de uso contiene información importante para poder poner en marcha y manejar de forma segura y adecuada el lápiz de soldadura WXP 200, así como para realizar tareas de mantenimiento e incluso reparar pequeñas averías.

- ▷ Lea atentamente estas instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad adjuntas antes de poner en funcionamiento el lápiz de soldadura WXP 200.
- ▷ Mantenga este manual de uso en un lugar al que puedan acceder todos los usuarios del aparato.

### 1.1 Directivas que tener en cuenta

El lápiz de soldadura WXP 200 de Weller dispone de la Declaración de Conformidad CE que certifica el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad contemplados en las Directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.

### 1.2 Documentos aplicables

- Manual de instrucciones para la unidad de alimentación
- Manual de uso para el WXP 200

## 2 Acerca de la seguridad

- El lápiz de soldadura WXP 200 ha sido fabricado conforme a los últimos avances tecnológicos y las normativas y disposiciones de seguridad reconocidas. No obstante, existe riesgo de daños personales y daños a la propiedad si se hace caso omiso a la información de seguridad establecida en el folleto adjunto que acompaña a este manual de instrucciones y a las advertencias mencionadas al respecto.

- Entregue siempre el lápiz de soldadura WXP 200 a terceros junto con este manual de uso.
- El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso indebido de la herramienta ni de modificaciones no autorizadas.

## 2.1 Tener en cuenta lo siguiente:

### Indicaciones generales

- Colocar siempre el lápiz de soldadura WXP 200 en el soporte de seguridad previsto a tal efecto.
- Retirar todos los objetos inflamables de las proximidades de la herramienta de soldadura.
- Llevar siempre una indumentaria protectora adecuada al utilizar el WXP 200.
- Mantener siempre vigilado el WXP 200 caliente.
- No trabajar en piezas sometidas a tensión.
- Los materiales plásticos antiestáticos contienen sustancias de relleno conductoras para impedir que se puedan producir cargas estáticas. De esta forma también quedan mermadas las propiedades aislantes del material plástico.  
No trabajar en piezas sometidas a tensión.
- Llevar siempre protección ocular al trabajar con aplicaciones de soldadura y desoldadura.
- Leer y respetar las indicaciones recogidas en el manual de uso de la unidad de alimentación Weller WX

### Manejo de las puntas de soldadura / desoldadura

- No colocar ni dejar las puntas de soldadura/desoldadura calientes sobre la esponja limpiadora ni sobre superficies de plástico.
- Recubrir las puntas de soldadura/desoldadura estañadas al calentar el soldador por primera vez, así se eliminarán todas las películas de óxido o impurezas de las puntas de soldadura/desoldadura que se hayan acumulado durante el almacenamiento.
- Durante las interrupciones de la soldadura/desoldadura y antes de almacenar la herramienta, asegurarse de que las puntas de soldadura/desoldadura estén bien recubiertas.
- No utilizar fundentes agresivos.
- Asegurarse siempre de que las puntas de soldadura/desoldadura estén colocadas correctamente.
- Seleccionar una temperatura de trabajo lo más baja posible.
- Seleccionar unas puntas de soldadura/desoldadura lo más largas posibles para la aplicación: aprox. de la longitud de la placa de soldar.
- Recubrir bien las puntas de soldadura/desoldadura para asegurarse una transferencia de calor eficiente entre las puntas de soldadura/desoldadura y el punto de soldadura.
- Desconectar el sistema si no está previsto utilizar la herramienta de soldadura/desoldadura durante largos periodos de tiempo.
- Recubrir las puntas antes de colocar la herramienta de soldadura/desoldadura en el soporte de seguridad.
- Soldar directamente en el punto de soldadura, no en las puntas de soldadura/desoldadura.
- No someter las puntas de soldadura/desoldadura a fuerzas físicas.

- Asegurarse siempre de que el lápiz de soldadura está colocado correctamente en el soporte de seguridad.

## 2.2 Uso reglamentario

Emplear el lápiz de soldadura WXP 200 exclusivamente para el propósito indicado en el manual de uso en lo referente a la liberación, alojamiento y fijación de componentes electrónicos bajo las condiciones especificadas aquí. Dentro del uso previsto para el lápiz de soldadura WXP 200 también se incluye lo siguiente:

- Seguir las instrucciones de este manual.
- Seguir las instrucciones de todos los documentos que acompañan al aparato.
- Cumplir las normas de prevención de accidentes laborales vigentes en el país de uso.

El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso incorrecto de este aparato en cumplimiento con el presente manual de instrucciones o de las modificaciones no autorizadas en el aparato.

## 3 Piezas suministradas

### WXP 200 embalado T0052920599:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| – Lápiz de soldadura WXP 200,         | T0052920599 |
| – Llave fija del nº 17                | T0058741753 |
| – Punta de cincel XHT D de 5 X 1,2 mm | T0054480199 |
| – Manual de uso para WXP 200          |             |

### Elementos adicionales para el juego de soldadura WXP 200 T0052920699:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| – Soporte de seguridad WDH 31 | T0051515899 |
| – Acoplamiento para la base   | T0058703153 |
| – Manual de uso para WDC 2    |             |

## 4 Descripción del aparato

### 4.1 Lápiz de soldadura WXP 200

El lápiz de soldadura WXP 200 se distingue por su rapidez y precisión para alcanzar la temperatura deseada. La extraordinaria potencia (200 W) de su elemento calefactor le proporciona un comportamiento dinámico excelente.

Este soldador es especialmente idóneo para los trabajos de soldadura con elevada disipación térmica gracias a un posicionamiento optimizado del sensor.

Su reducido diseño y la corta distancia entre el mango y la punta permiten utilizar este lápiz de soldar de forma universal, desde los trabajos más precisos hasta aquellos que requieran mayor temperatura. El WXP 200 está equipado con un sistema de detección de uso que desconecta automáticamente el aparato —o lo pone en modo de inactividad— cuando no se está utilizando. El LED de estado señala el estado de funcionamiento del aparato.

La información relativa al ajuste de temperatura para el modo de inactividad, así como de los tiempos de desconexión, aparece recogida en el manual de uso de la unidad de alimentación WX.

**Nota** El lápiz de soldadura WXP 200 de Weller debe utilizarse únicamente con las unidades de alimentación Weller WX.

## 4.2 Datos técnicos

Rango de temperatura	100 °C – 450 °C (212 °F – 850 °F)
Cable de la herramienta	Caucho de silicona, resistente al fuego
Elemento calefactor	Alambre de calefacción integrado
Sensor de temperatura	Sensor de platino
Potencia de calentamiento	200 W
Tensión de calentamiento	24 V
Tiempo de calentamiento	(aprox.) 19 s (50 °C a 380 °C) (120 °F a 660 °F)
Conector	Conector de 6 polos con protección contra polaridad inversa y mecanismo de bloqueo
Peso de la herramienta	94 g incluida punta sin cable
Tipo de punta	Serie XHT
Unidad de alimentación	Estaciones Weller WX

## 5 Puesta en servicio del aparato

### ¡ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras



Las puntas del lápiz de soldadura alcanzan temperaturas muy elevadas durante los trabajos de soldadura/desoldadura.

Existe riesgo de quemaduras al tocar las puntas de soldadura/desoldadura.

▷ No toque las puntas de soldadura calientes y manténgalas siempre alejadas de objetos inflamables.

1. Desembalar con cuidado el lápiz de soldadura WXP 200.
2. Colocar el lápiz de soldadura en el soporte de seguridad WDH 31.
3. Insertar la clavija de conexión (7) en la unidad de alimentación corriente y bloquearla girándola en sentido horario.
4. Comprobar si la tensión de la red coincide con los datos de la placa de identificación de la unidad de alimentación WX.
5. Encender la unidad de alimentación y ajustar la temperatura deseada.

- Una vez que la herramienta ha alcanzado la temperatura deseada, el LED de estado (4) se ilumina de forma permanente. Estañar la punta de soldadura.

## 6 Cambio de las puntas de soldadura WXP 200

### ¡ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras




La punta de soldadura alcanza temperaturas muy elevadas durante la soldadura y desoldadura.

Existe riesgo de quemaduras al tocar la punta de soldadura .

- La herramienta de soldadura debe permanecer desconectada en el soporte de seguridad (WDH 31) por lo menos durante 3 min. para que la punta de soldadura se enfríe. El LED de estado (4) debe estar apagado. Las puntas de soldadura solo se deben cambiar cuando estén frías.

### Cambio de una punta de soldar usada

- Colocar el soldador en el soporte de seguridad WDH 31.
- Desconectar el interruptor principal de la unidad de alimentación.
- Esperar cinco minutos hasta que se enfríe la punta de soldar.
- Mantener el soldador con la punta mirando ligeramente hacia abajo.



Mantener el soldador sujetado por la parte posterior del mando (5) y desenroscar el portapuntas (3) con la llave fija adjunta del n° 17. Retirar el portapuntas (3) tirando de él hacia delante. Ahora la punta de soldar (2) estará suelta en el portapuntas (3).

**Nota** No colocar ni dejar enfriar la punta de soldar (o medir) sobre la esponja de limpieza o superficies de plástico. Si se trabaja con distintos tipos de puntas de soldadura, se recomienda utilizar la punta de soldadura (2) y el portapuntas (3) juntos para que los cambios resulten más rápidos (ver 3 figuras superiores).

Mantener siempre limpias las superficies de transmisión térmica de las puntas de soldadura y el cuerpo calefactor. El elemento calefactor no debe entrar en contacto con el estaño para soldar.

### Colocación de una nueva punta de soldar

- Introducir en el portapuntas una punta de soldar nueva con la punta mirando hacia delante. Colocar el portapuntas con la punta de soldar pasándolo por la resistencia y apretarlo con la llave fija del n° 17.

¡Apretar ligeramente puesto que de lo contrario podría dañar el cono de la resistencia!

- Conectar el interruptor principal de la unidad de alimentación y ajustar la temperatura deseada.

## 7 Accesorios

### 7.1 Puntas de soldadura XHT para el lápiz de soldadura WXP 200

Ver la tabla de puntas de soldadura XHT para lápiz de soldadura WXP 200 al final de este manual y en [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

### 7.2 Piezas de repuesto y accesorios para el WXP200

N.º pedido	Descripción
T0052920599	Lápiz de soldadura WXP 200
T0051515899	Soporte de seguridad WDH 31
T0051384199	Lana de acero para útil limpiador WDC 2
T0058741753	Llave fija del nº 17



## 8 Eliminación de residuos

Eliminar las piezas sustituidas del equipo, filtros u otros aparatos antiguos según las normas y regulaciones aplicables en el país correspondiente.

## 9 Garantía

Las reclamaciones por parte del comprador en cuanto a defectos físicos se limitan a un periodo de un año a partir de la fecha de entrega al comprador. Solo válido para los derechos del comprador según el art. §§ 478, 479 BGB (código civil alemán).




Nosotros asumiremos solo aquellas reclamaciones relacionadas con la garantía que hemos concedido, siempre y cuando la garantía de calidad y durabilidad haya sido concedida de forma escrita y con mención expresa del término "Garantía".


**¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!**

Encontrará los manuales de instrucciones actualizados en [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## XHT- Spitzen für WXP 200

### Soldering Tips for WXP 200

	Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung. Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	T005 44 804 99	XHT C	Meisselform Chisel tip	3,2 mm	1,2 mm	48 mm
	T005 44 801 99	XHT D	Meisselform Chisel tip	5,0 mm	1,2 mm	48 mm
	T005 44 802 99	XHT E	Meisselform Chisel tip	7,6 mm	1,5 mm	48 mm
	T005 44 803 99	XHT	Messspitze Measuring tip			



**GERMANY**  
**Weller Tools GmbH**  
Carl-Benz-Str. 2  
74354 Besigheim  
Phone: +49 (0) 7143 580-0  
Fax: +49 (0) 7143 580-108

**GREAT BRITAIN**  
**Apex Tool Group**  
4<sup>th</sup> Floor Pennine House Washington,  
Tyne & Wear  
NE37 1LY  
Phone: +44 (0191) 419 7700  
Fax: +44 (0191) 417 9421

**FRANCE**  
**Apex Tools S.A.S.**  
25 Av. Maurice Chevalier BP 46  
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex  
Phone: +33 (0) 160.18.55.40  
Fax: +33 (0) 164.40.33.05

**ITALY**  
**Apex Tool S.r.l.**  
Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)  
Phone: +39 (02) 9033101  
Fax: +39 (02) 90394231

**SWITZERLAND**  
**Apex Tool Switzerland Sàrl**  
Rue de la Roselière 8  
1400 Yverdon-les-Bains  
Phone: +41 (024) 426 12 06  
Fax: +41 (024) 425 09 77

**AUSTRALIA**  
**Apex Tool Group**  
P.O. Box 366  
519 Nurigong Street  
Albury, N. S. W. 2640  
Phone: +61 (2) 6058-0300

**CANADA**  
**Apex Tool Group**  
164 Innisfil  
Barrie Ontario  
Canada L4N 3E7  
Phone: +1 (905) 455 5200

**CHINA**  
**Apex Tool Group**  
18th Floor, Yu An Building  
738 Dongfang Road  
Pudong, Shanghai  
200122 China  
Phone: +57 (2) 691 0900

**U S A**  
**Apex Tool Group, LLC.**  
14600 York Rd. Suite A  
Sparks, MD 21152  
Phone: +1 (800) 688-8949  
Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 228 02 / 08.2011  
T005 57 228 01 / 02.20110

[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

**Weller®**