







Насадки для пайки горячим воздухом серии NR для паяльника НАР 3000 (WHA 3000 P/V, WHA 900)





	Артикул	Модель	Описание	Диаметр
	0058736881	NR 04	Круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума	Ø 2,5 мм
	0058736867	NR 05	Круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума	Ø 4,0 мм
	0058736870	NR 10	Круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума	Ø 7,0 мм
	0058750770	NRV07	Насадка для пайки горячим воздухом с вакуумом для маленьких компонентов	Ø 7,0 мм
	0058750772	NRV10	Насадка для пайки горячим воздухом с вакуумом для маленьких компонентов	Ø 10,0 мм
	0058750774	NRV12	Насадка для пайки горячим воздухом с вакуумом для маленьких компонентов	Ø 12,0 мм







 <p>NR02 Ø1,7x45° 5 87 368 82</p>	0058736882	NR 02	Круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума, наклон 45°	Ø 1,7 мм
	0058750765	NR 06	Круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума, наклон 45°	Ø 6,0 мм
 <p>DR05 Ø2,5x9,5 5 87 368 83</p>	0058736883	DR 05	Двойная круглая насадка для пайки горячим воздухом, без вакуума	Ø 2,5 мм


Насадки для пайки горячим воздухом серии ND для паяльника НАР 3000 (WHA 3000 P/V, WHA 900)

	Артикул	Модель	Описание	Длина X	Ширина Y
	0058736843	ND 05	Насадка для пайки горячим воздухом, двухсторонний нагрев	10,7 мм	10,7 мм
	0058736842	ND 10	Насадка для пайки горячим воздухом, двухсторонний нагрев	14,0 мм	10,0 мм
	0058736841	ND 15	Насадка для пайки горячим воздухом, двухсторонний нагрев	19,0 мм	12,0 мм
	0058736840	ND 20	Насадка для пайки горячим воздухом, двухсторонний нагрев	21,5 мм	14,8 мм

Насадки для пайки горячим воздухом серии NQ, NQT для паяльника NAP 3000 (WHA 3000 P/V, WHA 900)

	Артикул	Модель	Описание	Длина X	Ширина Y
	0058736839	NQ 05	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	10,7 мм	10,7 мм
	0058736838	NQ 15	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	14,5 мм	10,0 мм
	0058736818	NQ 10	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	14,8 мм	14,8 мм
	0058736837	NQ 20	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	15,5 мм	13,0 мм
	0058736814	NQ 25	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	18,0 мм	18,0 мм
	0058750721	NQ 30	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	17,5 мм	23,5 мм

 <p>NQ35 20,5x20,5 5 87 368 07</p>	0058736807	NQ 35	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	20,5 мм	20,5 мм
 <p>SK0460/A 24,5x12,0 5 87 368 80</p>	0058736880	NQ	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	24,0 мм	12,0 мм
 <p>NQ40 26,0x26,0 5 87 368 04</p>	0058736804	NQ 40	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	26,0 мм	26,0 мм
 <p>NQ45 31,3x31,3 5 87 368 33</p>	0058736833	NQ 45	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	31,3 мм	31,3 мм
 <p>NQ50 36,0x36,0 5 87 368 91</p>	0058736891	NQ 50	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	36,0 мм	36,0 мм
 <p>NQ55 43,0x43,0 5 87 368 90</p>	0058736890	NQ 55	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев	43,0 мм	43,0 мм

	0058750741	NQT 10	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев, без выступающих краев	14,8 мм	14,8 мм
	0058750742	NQT 25	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев, без выступающих краев	18,0 мм	18,0 мм
	0058750739	NQT	Насадка для пайки горячим воздухом, четырёхсторонний нагрев, без выступающих краев	22,0 мм	22,0 мм
	0058736875	NA 20	Измерительная насадка		